


## Zjednodušený postup pro zařazení do třídy rizik:

Aplikace : Ekvivalentní hodnotu vibrací a hv, eq specifickou pro určitý produkt zjistíte v dokumentaci výrobce a nanesete ji na sloupec příslušné kategorie produktů. Barevný kód popisuje třídu rizik nářadí. Vyhodnocení třídy rizik na zadní straně. Data představují orientační hodnoty, nemohou v žádném případě nahradit podrobnou analýzu rizik!



## Klasifikace rizika:

### Zelená plocha :

Není nutno provést žádná opatření.

Práce s produktem je nekritická.

Zaměstnavatel může ponechat produkt svému zaměstnanci neomezeně bez dalších opatření v rámci obvyklého denního trvání práce, pokud jsou zajištěny následující předpoklady :

- obsluha produktů podle návodu k obsluze

- řádná údržba, nástroje nabroušeny/vyváženy

- nepoužívají se žádné další produkty, které přenáší vibrace (je nutné nové posouzení)

### Žlutá plocha : Je nutné provést opatření

Je nutné snížit ohrožení.

Zaměstnavatel musí zajistit následující ochranná opatření vůči svými zaměstnancům:

- nákup a použití produktů s nižšími hodnotami vibrací

- alternativní pracovní postup s nižšími vibracemi

- omezení doby, po kterou je zaměstnanec vystaven vibracím, dostatečné dlouhé přestávky

- zlepšení klimatických okrajových podmínek, vhodné ochranné oděvy

- školení o pracovních postupech s nízkými vibracemi

- pravidelné zdravotní prohlídky, zavedení zdravotních karet

- důkladné informování zaměstnanců o expozici, škodlivých účincích a opatřeních.

### Červená plocha :

Musí se snížit doba expozice.

Práce s produktem je kritická. Zaměstnavatel smí produkt ponechat svým zaměstnancům jen tehdy, když je zajištěno, že je skutečná doba použití omezena na méně kritickou mez.

Tyto údaje představují pouze orientační hodnoty a nemohou nahradit v jednotlivých případech podrobnou analýzu rizik. Pro další údaje viz « Vibrace ruky – paže, návod pro zaměstnavatele » nebo směrnice EU 2002/44/EG.