

## Informação relativamente ao artigo 33º do Regulamento REACH no respeitante aos produtos STIHL e VIKING

Nos termos do artigo 33º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), as pessoas que colocam no mercado artigos que contêm uma ou mais substâncias que suscitem grandes preocupações, em concentrações superiores a 0,1% em peso, devem cumprir determinadas obrigações de informação. As substâncias identificadas como muito preocupantes foram incluídas na lista de candidatos pela Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA).

No referente aos seguintes produtos, cumprimos esta obrigação de informação:

Modelo	Componente/ Módulo	Material	N.º CAS <sup>1</sup>	Material incluído na série até à produção
FS 38, 45, 55 HS 45 BG 50, 55 KM 55	0751-010-1409-A (Cabo de ignição)	bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP)	117-81-7	01/07/2018
TS 480i, 500i	0000-989-0501-B (Manga)	bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP)	117-81-7	Q2 2019 / Em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE com todas as alterações
MS 261, 271, 291, 661, 651, 500i	0000-989-1005-A (Manga)	bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP)	117-81-7	Q2 2019 / Em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE com todas as alterações
BGA 45, FSA 45, HSA 45	4511-400-6500-B 4512-400-6500-B 4513-400-6500-B (Acumulador)	bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP)	117-81-7	09/08/2018
Mangueira achatada	4900-500-8600 (bico)	Bis (2- ethylhexyl) ftalato (DEHP)	117-81-7	Q2 2019
Diversos	Carburador-O-Rings: XXXX-120-06XX	bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP)	117-81-7	Q2 2019 / Em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE com todas as alterações
RE 110, 120, 130 PLUS	4950-502-1805 (lança)	Bis (2- ethylhexyl) ftalato (DEHP)	117-81-7	Q2 2019 / conforme diretiva 2011/65/EU com todas as alterações
Todos	Componentes de aço, ligas de alumínio ou cobre	Chumbo	7439-92-1	Em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE com todas as alterações

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

STIHL Tirol GmbH  
(anteriormente VIKING  
GmbH)

<sup>1</sup> Chemical Abstracts Service  
Situação em julho de 2019